

INSTRUKCJA PODWYKONAWCY

1. Zakres stosowania

- 1.1. Instrukcja dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi w obiektach i na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu.
- 1.2. Obowiązkiem Podwykonawcy realizującego zadania na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu jest przestrzeganie przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
- 1.3. Przed rozpoczęciem realizacji umowy, Podwykonawca powinien zapoznać się z Polityką Jakości oraz , Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, umieszczonymi na stronie internetowej www.wostal.pl
- 1.4. Każdy Podwykonawca realizujący umowę z Zakładem Mechaniczno-Kuźniczym „WOSTAL” w Wolbromiu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszej instrukcji umieszczonej na stronie internetowej www.wostal.pl
Podwykonawca powinien również zapoznać swoich pracowników wykonujących pracę na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu z postanowieniami instrukcji przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz wypełnić i przekazać do ww. Firmy zobowiązanie dołączone do niniejszej instrukcji.
- 1.5. Upoważnieni przedstawiciele Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu mają prawo auditować realizację umowy na jej terenie. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez pracowników Podwykonawcy zasad BHP lub/i niestosowania środków ochrony indywidualnej auditujący upoważnieni pracownicy Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu mogą wnioskować pisemnie do Pracodawcy Firmy zewnętrznej o ukaranie pracownika.

2. Wymagania dla Podwykonawców

- 2.1. Pracownicy Podwykonawcy realizujący zadania na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie BHP oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy..
- 2.2. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy Podwykonawcy (dotyczy usług budowlanych, remontowych) są informowani o zagrożeniach występujących na terenie wykonywanych prac Specjalistę ds. BHP. Pozostali Podwykonawcy (dotyczy usług przewozowych/spedycyjnych, szkoleniowych, badawczych, serwisowych dla maszyn i urządzeń) informowani są o zagrożeniach występujących na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu poprzez przekazanie na bramie wjazdowej lub recepcji w budynku biurowca dokumentu „Co należy wiedzieć wchodząc na teren Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Wolbromiu
- 2.3. Wszystkie pojazdy silnikowe używane przez Podwykonawcę podczas realizacji zadań na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu muszą być sprawne i posiadać ważne badania techniczne.
- 2.4. Korzystanie z mediów energetycznych, wodnych i innych wymaga uzgodnienia z Zakładem Mechaniczno-Kuźniczym „WOSTAL” w Wolbromiu.
- 2.5. Podwykonawca może magazynować na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Fabryki.
- 2.6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych, kierownik jednostki organizacyjnej Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.
- 2.7. W przypadku wykonywania prac spawalniczych należy usunąć łatwopalne materiały, a miejsca spawania osłonić niepalnymi zasłonami.
- 2.8. Do prac na wysokości:
 - a) powyżej 1m do 2 m od gruntu używać atestowanych drabin, rusztowań itp.
 - b) powyżej 2 metrów - miejsca prac oznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz wyznaczyć osobę ubezpieczającą pracujących na wysokości.
Do prac na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu wykonywanych na konstrukcjach budowlanych bez stropów, przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i kłamrach, a także jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji oraz używać hełmów ochronnych.

- 2.9. Rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażysty rusztowań powinni mieć wymagane uprawnienia. Po każdym zmontowaniu rusztowania powinien zostać dokonany jego odbiór oraz sporządzony protokół odbioru.
- 2.10. Podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wszystkie maszyny mają być odłączone od zasilania i oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi. Prace, przy których istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby.
- 2.11. Następujące prace szczególnie niebezpieczne:
- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 - prace wykonywane na wysokości powyżej 2 metrów w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,
 - prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek,
 - prace niebezpieczne pod względem pożarowym (spawanie, szlifowanie, używanie ognia otwartego), mogą być prowadzone po uzyskaniu pisemnego pozwolenia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z ramienia Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu. Prace te muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby.
- 2.12. Podczas wykonywania prac nie wolno zastawiać dostępu do urządzeń ppoż., wyjść ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych.
- 2.13. Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przez wywróceniem. W czasie kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.
- 2.14. Miejsce wykonywania prac powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia lub zniszczenia mienia znajdującego się w pobliżu wykonywania prac.

3. Metodyka postępowania na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia w trakcie wykonywania prac.

- 3.1. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności w trakcie prac na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu dojdzie do wypadku, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zachorowania na chorobę zawodową, pożaru bądź innego zagrożenia zdrowia lub życia osób należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy osobom poszkodowanym a następnie powiadomić Osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia, Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu, która z kolei ma obowiązek powiadomić Dział BHP .

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Pełnomocnik ZSZ

Inspektor BHP

Prezes Wostal

Załączniki:

1. Zobowiązanie Podwykonawcy.
2. Informacja o zagrożeniach w Wostal.

Zobowiązanie

Zobowiązuję się do :

- a. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad BHP.
- b. Zapoznania swoich pracowników realizujących prace na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem prac.

Oświadczam, że:

Będziemy w całości przestrzegać zasad BHP obowiązujących na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu

Podwykonawca:

.....
(nazwa Firmy, adres)

Osoba upoważniona do reprezentowania Firmy (Podwykonawcy)

.....
(Imię i nazwisko)

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH

występujących na terenie ZMK WOSTAL – Zakłady Mechaniczno – Kuźnicze Sp. z o.o oraz działania ochronne i zapobiegawcze w celu ich ograniczenia i eliminacji.

W związku z prowadzoną technologią i działalnością w ZMK WOSTAL Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze Sp. z o.o ,mogą występować następujące zagrożenia stanowiące ryzyko zawodowe dla osób przebywających na terenie WOSTAL:

1. hałas ogólny,
2. odpryski materiału, ostre krawędzie, wióra, zapylenie - obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem,
3. obrabiane materiały – obracające materiały, wrzeczona i inne części maszyn,
4. aerozole olejów maszynowych,
5. substancje chemiczne – płyny, aerozole, pary,
6. wysoka temperatura,– obróbka cieplna i plastyczna materiałów- ryzyko poparzenia
7. transport poziomy i pionowy materiałów – ryzyko upadku, kolizji, uderzenia, przygniecenia
8. nierówności technologiczne posadzek, dróg – ryzyko potknięcia i upadku,
9. instalacje zasilające odbiorników prądu elektrycznego - ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
10. palne gazy techniczne - zagrożenia pożarowe

W uwagi na powyższe zagrożenia, zaleca się stosowanie poniższych zasad:

1. Pracownik wykonujący prace zlecone na terenie ZMK WOSTAL może przebywać tylko i wyłącznie w wyznaczonym stanowisku pracy /miejscu pracy/ oraz poruszać się tylko i wyłącznie w asyście upoważnionego pracownika WOSTAL
2. Poruszanie osób powinno odbywać się tylko chodnikami i/lub przeznaczonymi do tego celu drogami transportowymi – ciągami komunikacyjnymi. Zwracać szczególną uwagę na ruch pojazdów transportowych poruszających się po terenie zakładu.
3. Zachować szczególną ostrożność i bezpieczną odległość w rejonie pracy suwnicy transportowej, pojazdów samochodowych i wózków widłowych. Nie przechodzić pod zawieszonym ciężarem na suwnicy.
4. Z uwagi na duże zagrożenie wypadkowe, zabrania się pracownikom Wykonawcy: włączania i obsługi maszyn, urządzeń i środków transportu poziomego i pionowego będących pod nadzorem Zlecającego.
5. Zwracać szczególną uwagę na graficzne znaki BHP i p.poż – informacyjne, ostrzegawcze i zakazu. Bezwzględnie stosować się do tych oznaczeń.
6. Nie należy dotykać żadnych maszyn, środków transportu, urządzeń, materiałów składowanych na halach produkcyjnych.
7. Przebywając na wyznaczonych stanowiskach i obszarach produkcyjnych stosować środki ochrony indywidualnej przewidziane na tych stanowiskach. m.in. hełm ochronny, okulary ochronne, ochronniki słuchu. Rodzaj i zakres stosowania tych środków określi koordynator nadzoru.
8. W razie zaistnienia wypadku przy pracy lub doznania jakiegokolwiek urazu, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanemu oraz zgłosić fakt swojemu przełożonemu lub koordynatorowi porozumienia. Udać się do najbliższego punktu wyposażonego w apteczkę pierwszej pomocy. Informacje o rozmieszczeniu apteczek przekaze koordynator nadzoru. Wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacjach wymagających pilnej interwencji lekarskiej.
9. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy znajduje się przy każdej apteczce. Informacje o pracownikach wyznaczonych do działań ppoż i ewakuacji przekaze koordynator porozumienia
10. Osoby posiadające rozruszniki serca lub inne temu podobne urządzenia, proszone są o zgłoszenie tego faktu. Niektóre urządzenia mogą negatywnie wpływać na poprawne funkcjonowanie ww. sprzętu.
11. W strefie zagrożenia – pożaru należy opuścić teren zagrożenia i udać się do punktu zbiorczego mieszczącego się na parkingu zakładowym. W innych sytuacjach miejsce ewakuacji wskaże osoba nadzoru lub koordynator prac.
12. Odpady wytwarzane przez odwiedzającego, należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach oraz utylizować zgodnie z umową wykonawczą.
13. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego.
14. Wnoszenie na teren zakładu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych jest surowo zabronione.
15. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika lub innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym swojego przełożonego lub koordynatora nadzoru.